



## 可实现高精度膜厚·光学绝对反射率测量，高精度解析膜厚·光学常数！

**特长**


- 将微弱测量中必要的功能集中到头部
- 利用显微分光实现单层膜绝对反射率测量（多层膜层·光学常数）
- 1点秒以内的高速测量
- 实现显微干涉量波长范围的光学系（紫外-近红外）
- 由区域传感器保证安全的结构
- 即便初学者也可轻松解析光学常数的软件
- 搭载macro功能，可自定义各种测量情况
- 可私人定制

**紫外领域实现的极薄膜的测量**

使用干涉法，膜越薄，反射率的变化越小。


在紫外领域由于层数的不同，反射率的变化和可测领域则偏大。

对于厚度10nm左右的极薄膜，紫外领域的测量是非常有效的。



红外领域实现的有色样品的测量


在可见领域，吸收较深的红色样品带有色样品在近红外领域几乎是透明的。所以近红外领域的测量是非常有效的。



### 应用案例（选配）

● 精加工功能  
有pattern的晶圆样品的自动调整方法

①两点找中心：中心点角度



②两点找圆心：圆心位置需要输入，通过图样避免计算误差。  
(从登陆到Datametrix中输出)

③清浮动约束

### 反射对物镜实现的透镜板的高精度测量

样品是透镜或者透镜等透镜的基板时，受透镜影响的影响，不能正确的测量。使用的是PM系列的反射对物镜(lens)的话，可以物理性的去除影响，从而可以正确的进行精度测量。

此外，对于Si和SiC等存在光学抑制的样品，也不会受其影响，单独测量上面的也是可以的。

(专利号：第5122031号)

● 对应多种膜的解析计算方法


● 最小二乘法  
通过对反射对物镜测量和透镜级别的fitting，可解析目标膜的膜厚和光学常数(反射率、k1(消光系数))。

● 最适合公法  
最适合的背景去除，进行透析后，可自动计算出消光系数的层叠结构。

● 用梯度解析(DF法)  
通过梯度背景去除下了解析透析的周期性，可自动梯度解析的顺序，但没有背景信息，也可解析。此外，还能对应多层膜的层叠结构。

● PV(峰谷法)  
以光干涉法为原理的解析手法，通过输入单层膜的折射率，即使没有背景信息，也能自动识别解析。


可在测量反射率和消光系数(消光)在2以上时使用。



### 在微小领域可测量目标的pattern和部位


在软件上同时显示样品图像和测量光嵌入深度，通过这种显示，可确认正确的测量点。

可测量有微小点状的样品



### 自动XYZ平行式扫描可以在1分钟完成晶圆面内25点的测量

通过实现XYZ自动聚焦，例如可以一分钟以内完成晶圆面内25点的评价和膜厚测量。



### 对多种膜的解析计算方法

● 最小二乘法  
通过对反射对物镜测量和透镜级别的fitting，可解析目标膜的膜厚和光学常数(反射率、k1(消光系数))。

● 最适合公法  
最适合的背景去除，进行透析后，可自动计算出消光系数的层叠结构。


● 用梯度解析(DF法)  
通过梯度背景去除下了解析透析的周期性，可自动梯度解析的顺序，但没有背景信息，也可解析。此外，还能对应多层膜的层叠结构。

● PV(峰谷法)  
以光干涉法为原理的解析手法，通过输入单层膜的折射率，即使没有背景信息，也能自动识别解析。

可在测量反射率和消光系数(消光)在2以上时使用。


### 搭载macro功能，可自定义各种测量情况

根据样品的形状·部位，可轻松自定义各种测量情况



### 即使初学者也可轻松解析光学常数的软件

以惯性的形式使可轻松测量膜厚和膜层



### 搭载光学常数解析用的软件包

● 里透反射对物  
对于有里透的透明基板，只要解析时考虑里透反射，不管什么基板种类都可解析(专利号第5122030号)。

● 旋转解析(DF法)下的高精度解析  
通过旋转解析(DF法)下的高精度解析，即使是玻璃也可高精度进行透析解析。(专利号第4810101号)

● 多点同一侧量  
通过解析数不同的多个数据，可高精度解析极薄膜的光学常数。(专利号第4812110号)



### 定制案例



● 装载机，大型基板对应  
对于有里透工厂的式样，在软件操作时考虑里透反射。

● 旋转解析  
● 对应300mm晶圆

● 对应300mm晶圆  
(含对称FOUR)

● 对应大型玻璃基板

● 对应300mm晶圆。